

Parco fratelli De Filippo

Riqualificazione del Parco Ventaglieri

Il parco è situato nel quartiere di Montesanto e si estende per una superficie di circa 8.000 mq; la parte alta ricade nella zona Tarsia, mentre la parte bassa è nel quartiere Ventaglieri. Per questa sua collocazione è un importantissimo luogo di passaggio e collegamento tra la parte alta e la parte bassa di Montesanto garantito da un impianto di scale mobili. Nella parte bassa, su vico Lepre, il parco si apre come una grande piazza pavimentata ed attrezzata con aree gioco aperte sul sistema di scale e sui terrazzamenti della parte superiore. Nella parte alta, su via Avellino e Tarsia, il parco presenta grandi aree a verde, un sistema di pergolati e terrazzamenti da cui si gode di uno spettacolare panorama verso la città, il mare e Castel Sant'Elmo. Nella parte a monte, su via Montemiletto, il parco si presenta come un giardino, sempre terrazzato, con aiuole e un piccolissimo anfiteatro.

Partendo da un'attenta analisi sulle condizioni generali e delle criticità puntuali del Parco Ventaglieri, tenendo conto del suo valore ambientale, culturale e sociale, si sono individuati gli obiettivi progettuali primari per una riqualificazione volta a ripristinarne la morfologia degli spazi e delle aree a verde, la sicurezza per i fruitori e l'originario decoro.

Nell'ambito del progetto di riqualificazione del Parco Ventaglieri sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- Rifacimento pavimentazioni;
- Verifica/adequamento dell'impianto d'illuminazione interna al parco;
- Verifica/revisione del sistema di captazione delle acque meteoriche;
- Riqualificazione aree a verde con interventi straordinari a carico di alberi di alto fusto ed integrazione con specie arboree ed arbustive, sostituzione/integrazione delle balaustrate in legno;
- Revisione e integrazione degli arredi, apposizione di cartellonistica informativa sulle specie di pregio presenti, apposizione di segnaletica;
- Realizzazione dell'impianto di videosorveglianza;
- Revisione/riqualificazione locali uffici/servizi igienici.